



A (4:1)



A →



- 1 Требования по сборке и монтажу по ОСТ92-1042-98.
2 Монтаж проводить с применением паяльной пасты с составом припой олово – 62%, свинец – 36%, серебро – 2%.
3 Файлы для автоматической расстановки компонентов приведены в BluePill-MIK32. Л33.
4 Перечень элементов BluePill-MIK32. Л33.

					BluePill-MIK32. СБ						
З					Отладочная плата			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист		№ докум.	Подп.	Дата	МИК32 АМУР К1948ВК018					4:1
Разработ.			Начальд								
Проб.											
Т. контр.											
Согл.						Сборочный чертёж			Лист	Листов	1
И. контр.									VINnie		
Утв.											